



	关西赫利奥斯集团环境健康安全规定	文件编号	KH-XXXXXX
	EHS 黄金法则-附件 1 EHS 黄金法则看板	发布日期	XX
		生效日	dd.mm.year
		页码	1/4

(1) 穿戴个人防护用品 	<p>简述：一直穿戴个人劳动防护用品（PPE），避免遭受化学品、物理和环境的危险。</p> <p>详细内容：当风险无法完全消除时，个人防护装备（PPE）是最后一道防护防线。防化学品手套、防割手套、安全护目镜（必要时配合防护面罩使用）、防静电工作服、安全鞋及安全帽，可有效避免人员遭受重伤。呼吸防护用品、防坠落系统属于救命类个人防护装备，凡经风险评估或作业许可（PTW）要求必须佩戴时，务必按规定全程使用。关西赫利奥斯（KANSAI HELIOS）个人防护装备管理规定中列明的所有佩戴要求、选用标准及职责条款全部适用，现场作业人员必须严格始终遵守。</p> <p>责任（我必须）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 在所有指定区域全程按规定佩戴个人防护用品。 ▪ 使用前检查个人防护用品，如有破损立即更换。 ▪ 对不遵守 PPE 佩戴要求的，或者有任何安全疑虑，随时报告。
(2) 遵守防爆要求 	<p>简述：在爆炸危险区遵守防爆要求，避免火灾和爆炸。</p> <p>详细内容：爆炸性环境区域（防爆区）须严格管控点火源。跨接与接地可防止静电释放；使用 ATEX 认证（或同等资质）的工具及设备，可降低爆炸风险。漠视上述规定，可能引发重大灾难性事故</p> <p>责任（我必须）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 未经合格静电检测仪完成静电检测确认、未按要求穿戴全套防静电防护用品，严禁进入防爆区域； ▪ 爆炸危险区域内使用防爆型工具及设备。 ▪ 设备、容器、储罐在使用过程中必须做好跨接与接地。 ▪ 严禁一切点火源（吸烟，火星、火花，非防爆电子设备、器具物料、普通电子产品，饰品）； ▪ 严禁擅自屏蔽、取消防爆系统，不得漠视防爆安全措施； ▪ 发现接地损坏、设备不合规等情况，须立即上报。 ▪ 厂区范围内严禁动用明火，无论是否属于防爆区域。


Author:		Controlled by:		Approved by:	
---------	--	----------------	--	--------------	--


	KANSAI HELIOS Group EHS regulation	Document mark:	KHC-	XXXXX	
	EHS GOLDEN RULES – Annex 1 EHS Golden Rules Visual	Issue:		XX	
		Valid from:			dd.mm.year
		Page:			2/4

<p>(3) 安全使用化学品</p> 	<p>简述: 安全使用化学品, 预防意外暴露和反应</p> <p>详细内容: 化学品若处置不当, 可造成灼伤、中毒、火灾爆炸或剧烈化学反应。使用前务必核对品名、相容性及标签标识, 严格遵循安全技术说明书 (SDS) 与操作规程执行。</p> <p>责任 (我必须):</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用或转运化学品前, 确认化学品品名及相容性; 严格遵循 化学品安全技术说明书 (SDS) 及公司文件要求; 按化学品危害佩戴相应个人防护用品 (如耐酸碱手套、安全眼镜 / 面屏、呼吸防护用品); 必须使用规定的通风系统、通风橱或废气抽排设备。 化学品存放于指定区域, 不相容化学品必须隔离存放。 发现泄漏、洒落及不安全状况, 须立即上报。 存在化学品作业区域禁止饮食、存放食物; 按规定处置化学废弃物; 严禁将化学品倒入下水道, 严禁混配不相容物质。
<p>(4) 特殊作业审批</p> 	<p>简述: 进行危及安全的特殊作业, 需要申请作业票。</p> <p>详细内容: 作业许可制度确保在作业开始前识别并管控所有危险源。以下作业必须执行作业许可: 动火作业、受限空间进入、高处作业、罐车运送危险液体。作业票确认各项安全措施已落实到位, 且整个作业过程中必须严格遵守。</p> <p>责任 (我必须):</p> <ul style="list-style-type: none"> 开展高风险关键作业前, 必须申请并取得作业许可证 (PTW)。 熟知并严格遵守许可证上所有作业条件与要求。 风险未得到有效管控前, 严禁开工。 现场作业条件发生变化时, 立即停工并重新申请作业许可。
<p>(5) 安全驾驶叉车</p> 	<p>简述: 遵守交通规则、分区及目视要求, 安全驾驶叉车</p> <p>详细内容: 叉车存在严重碰撞风险。规范安全驾驶、保持沟通, 并与行人严格分区, 可有效防范事故发生。</p> <p>责任 (我必须):</p> <ul style="list-style-type: none"> 每班作业前, 按检查表对叉车开展开车前安全检查并做好记录。 遵守叉车安全行驶规则。 叉车作业期间, 须按风险评估、防护用品管理制度及现场规定佩戴指定个人防护用品。 如有人员进入叉车危险区域, 立即停车。 装卸作业时留意货车司机动向, 如其过于靠近作业叉车, 立即停车。 倒车行驶时保持视野清晰, 谨慎操作。 严格遵守厂区内限速规定。 行驶过程中严禁使用手机。 发现不安全行为或未遂事故, 立即上报。

	KANSAI HELIOS Group EHS regulation	Document mark: KHC-	XXXXX
	EHS GOLDEN RULES – Annex 1 EHS Golden Rules Visual	Issue:	XX
		Valid from:	dd.mm.year
		Page:	3/4

	<ul style="list-style-type: none"> 严格管控叉车钥匙，避免他人无证使用；离岗务必拔下钥匙，并遵守公司钥匙管理规定。
(6) 安全使用机器&设备 	<p>简述：严格遵守各项工作指引，培训考核后，安全使用机器和设备</p> <p>详细内容：机器操作不当可能造成重伤、卷入缠绕、挤压受伤甚至肢体截断。严禁擅自拆除或屏蔽安全防护装置与联锁装置。进行维修作业时，必须将机器设备完全停机、锁定挂牌，并严防任何人擅自重启，直至作业安全结束。</p> <p>责任（我必须）</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅在接受过培训并获得授权后方可操作设备。 按风险评估结果及作业指导书要求，正确佩戴个人防护用品（PPE）。 严禁擅自拆除、屏蔽机器防护装置、联锁装置及各类保护设施。 禁止进入设备运转区域，避免因运动部件、能源或自动部件造成人身伤害。 进行设备维修、清洁作业前，必须停机并锁定，防止设备意外启动。 发现设备故障、异响或防护缺失时，须立即上报。 遵循 5S 管理原则，保持现场整洁、有序，保障操作安全，通道畅通，避免事故隐患。
(7) 道路交通及人行通道，注意安全 	<p>简述：遵守交通规则，避免碰撞和伤害</p> <p>详细内容：工厂内涵盖各种交通状况（叉车、货车、行人）。明确的分区、安全的行为和严格的交通规则能预防事故。私家车和个人电动车辆带来额外的风险。</p> <p>责任（我必须）：</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅在指定人行通道内行走，严禁抄近路。 遵守厂区交通标志标识。 禁止进入叉车危险区域，不得靠近作业中的叉车。 严禁遮挡消防设施（如消防栓、灭火器等）。 私家车禁止进入生产区。 厂区内禁止骑行电动滑板车及同类代步工具，仅可推行至指定停放区。 厂区内仅允许使用公司配发并维护的自行车，禁止私人自行车；骑行时必须按规定佩戴个人防护装备（PPE）。 所有厂区内车辆必须倒车入库 / 倒车就位停放。 发现不安全行为、交通险情或未遂事故，须立即上报。
(8) 负责管理废弃物、能源及水资源	<p>简述：负责任的管理废弃物、能源及水资源，避免造成环境危害、及安全风险，以及不必要的能源消耗。</p> <p>详细内容：废弃物处理不当、能源与水资源利用低效，会引发环境破坏、火灾、化学反应、物料泄漏等问题，增大了运营风险。做好垃圾分类、高效利用各类资源、及时上报异常情况，始终是必不可少的举措。</p>

	KANSAI HELIOS Group EHS regulation	Document mark: KHC-	XXXXX
	EHS GOLDEN RULES – Annex 1 EHS Golden Rules Visual	Issue:	XX
		Valid from:	dd.mm.year
		Page:	4/4

	<p>责任（我必须）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 严格遵循危险废弃物与一般废弃物分类分开存放； ▪ 废弃物仅可存放于指定、标识清晰的区域。 ▪ 严禁混放不相容废弃物，严禁将化学品排入下水道。 ▪ 沾有化学品的抹布 / 擦拭布，须投放至专用收集容器或注水收集桶内。 ▪ 节约用电用水，按需合理使用。 ▪ 无人使用时及时关闭照明、设备、机器及公用设施。 ▪ 发现废弃物处置异常、泄漏、设施破损、水电能耗异常等情况，须立即上报。 ▪ 废弃物管理执行 5S 原则，做到分类清晰、标识完善、废弃物流向规整有序。
---	---